

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://akip.nt-rt.ru/> || apf@nt-rt.ru

Счетчик
МОТОЧАСОВ - СИГНАЛИЗАТОР
СМС-036/4-а
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Счетчик МОТОЧАСОВ - СИГНАЛИЗАТОР **СМС-036/4-а**

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Счетчик моточасов предназначен для подсчета времени работы оборудования в различных технологических процессах, а также для подачи звукового сигнала (либо включения реле) по истечении заданного времени. Это поможет своевременно проводить плановое техническое обслуживание и ремонт, регламентные работы по замене деталей и ГСМ - свечей зажигания, фильтров, масла и т.д. Кроме того, прибор может применяться для учета рабочего времени оборудования, предупреждения хищений, простоев, "неучтенного" использования оборудования. Счетчик моточасов можно использовать для мототехники, строительных инструментов, бензиновых и дизельных генераторов, мотоблоков, газонокосилок, культиваторов, лодочных моторов, мотоциклов, мопедов, снегоходов, скутеров, массажных кресел, игровых автоматов, бильярдных столов, и другого производственного оборудования.

Счетчик моточасов ведет непрерывный отсчет времени постоянно, пока к нему подано питание, и прекращает отсчет при отключении питания. При повторном включении отсчет начинается не заново, а с последнего значения, таким образом общее время наработки оборудования сохраняется в энергонезависимой памяти прибора.

Прибор ведет отчет минут и секунд, в конце каждого часа (при достижении значения 59,59) к значениям счетчиков часов добавляется единица, а отсчет минут-секунд начинается с 00,00. Счетчик включений увеличивается на единицу при каждом включении прибора.

После достижения каким-либо из счетчиков значения 9999, его отсчет после следующего часа (для счетчиков времени) или со следующего включения (для счетчика включений) начинается заново с 0000.

Специальной дополнительной функцией устройства является звуковая сигнализация достижения критического значения. После настройки данной функции (по умолчанию функция сигнализации отключена) при достижении сбрасываемым счетчиком значения, заданного в настройках, прибор начинает издавать звуковые сигналы, тем самым оповещая о необходимости проведения сервисного обслуживания, контроля за состоянием оборудования и т.д. Кроме того, в случае необходимости, вместо зуммера к прибору может быть подключено реле, посредством которого можно управлять внешними устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Несбрасываемый счетчик - подсчет времени работы оборудования от 1 секунды до 9999 часов 59 минут 59 секунд, без возможности обнуления.
2. Сбрасываемый счетчик - подсчет времени работы от 1 часа до 9999 часов с точностью до 1 часа, с возможностью обнуления.
3. Задание времени, по истечении которого происходит включение звукового сигнала (при необходимости включение реле).
4. Подсчет числа включений от 1 до 9999, с возможностью обнуления.
5. Напряжение питания от 7 до 30 Вольт постоянного тока (DC) или от 7 до 20 Вольт переменного тока 50 Гц (AC).
6. Потребляемый ток 20 мА (в энергосберегающем режиме- 6 мА, при включенном зуммере - 47 мА).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед началом работы прибор необходимо подключить к оборудованию, время работы которого необходимо учитывать, согласно схемы подключения на рис. 1: красный провод - плюс питания прибора, черный - минус.

В случае, если прибор подключается в стандартной комплектации, с зуммером, он может быть подключен к сети постоянного тока 7-30 V DC, или же к сети переменного тока 7-20 V AC , при подключении к сети переменного тока полярность значения не имеет.

Подключение прибора с управляющим реле осуществляется согласно схемы на рис. 2, при этом питание переменным током не допустимо. Реле необходимо подбирать таким образом, чтобы его напряжение питания соответствовало напряжению питания прибора, а коммутируемый ток соответствовал потребляемому току этого устройства, которым реле будет управлять. Ток питания реле не должен превышать 100 мА. В настройках прибора следует перевести режим выходного сигнала с пульсирующего на постоянный.

Счетчик моточасов должен быть подключен к оборудованию таким образом, чтобы при включении оборудования на счетчик подавалось питающее напряжение, а при отключении оборудования подача питающего напряжения прекращалась.

Например, к бензиновому или дизельному генератору счетчик моточасов может быть подключен через клеммы 12V; к мотоблокам, мопедам, мотоциклам - через замок зажигания, и т.д.

В случае, если в бортовой сети оборудования используется только переменный ток 220 В 50 Гц, необходимо подключать прибор через дополнительный блок питания.




Рис.1. Подключение прибора со штатным звуковым сигналом.
Допустимо питание как постоянным, так и переменным током.




Рис.2. Подключение прибора с управляющим реле.
Питание переменным током не допустимо.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При подаче питающего напряжения прибор начинает работать в режиме подсчета времени, который прекращается только при снятии питания с прибора.

Кнопка **(Π)** (переключение, подтверждение) служит для:

- переключения режима отображения счетчиков в часах (**9999**), либо в минутах-секундах (**5959**), когда прибор находится в режиме основной индикации;

- подтверждения выбора пункта меню когда прибор находится в режиме меню.

Кнопка **(Μ)** (меню) служит для переключения между пунктами меню.

Если во время просмотра пунктов меню в течение 5 секунд не нажимать никакие кнопки, то система выйдет из меню и перейдет к основному режиму, при этом на экране будут отображаться значения параметра, выбранного до входа в меню.

Основное меню служит для выбора отображаемого счетчика и входа в сервисное меню. Содержит следующие параметры:

Σ4 1 - несбрасываемый счетчик. При подтверждении этого пункта меню индикация происходит в часах, при повторном нажатии **(Π)** - в минутах, секундах.

Σ4 2 - сбрасываемый счетчик. При подтверждении этого пункта меню индикация происходит в часах, при повторном нажатии **(Π)** - в минутах, секундах.

Σ4 8 - счетчик количества включений;

----- - дополнение меню сервисными параметрами. При выборе этого пункта к основным пунктам меню **Σ4 1**, **Σ4 2**, **Σ4 8** добавляются сервисные пункты **ΣC 2**, **ΣБР2**, **С0гг**, **ΣБР8**, **ЗсРЕ**, **СиГН**. Сервисные параметры остаются доступными в меню до снятия питания с прибора.

Дополнительные сервисные параметры:

ΣC 2 - устанавливается количество часов сбрасываемого счетчика, по истечении которых включается звуковой сигнал или реле. Если в значении параметра выставлено **0000**, то система оповещения выключена.

ΣБР2 - при подтверждении обнуляется содержимое сбрасываемого счетчика. При этом сбрасывается количество начисленных часов, однако отсчитанные на данный момент минуты и секунды не сбрасываются.

С0гг - коррекция хода часов. Если необходима более высокая точность хода часов, следует сравнить в течении часа время, которое отсчитал счетчик и эталонный хронометр. Если счетчик спешит, то в значении коррекции необходимо записать число секунд, на которое спешит, со знаком минус; если отстает, то необходимо записать положительное число секунд. Для записи необходимо сначала ввести нужное значение (использовавшись кнопками **(Π)** и **(Μ)**, при этом **(Μ)** перемещает разряд, а **(Π)** меняет значение разряда), после чего подождать 5 секунд, по истечении которых выбранное значение сохранится, а система перейдет в основной режим работы. В дальнейшем коррекция будет происходить автоматически в конце каждого часа.

ΣБР8 - сброс счетчика количества включений.

ЗсРЕ - при подтверждении этого параметра прибор переходит в энергосберегающий режим. Все функции прибора сохраняются, но индикация исчезает после 5 секунд бездействия. При нажатии любой из кнопок индикация на время появляется. Чтобы выйти из этого режима, необходимо повторно подтвердить параметр **ЗсРЕ**.

СиГП - подтверждение этого параметра переводит выходной сигнал прибора (поступающий на зуммер или реле) из пульсирующего в постоянный. Функция полезна если необходимо управлять электромагнитным реле.

СиГН - подтверждение этого параметра переводит выходной сигнал прибора (поступающий на зуммер или реле) из постоянного в пульсирующий.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93