Архангельек (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Бариаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Бряпек (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калиниград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснолар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Линецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузиецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://akip.nt-rt.ru/ || apf@nt-rt.ru

Универсальный терморегулятор

ИРТ-200

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Универсальный терморегулятор

ИРТ-200

от -50 до +250 °C

Терморегулятор ИРТ-200 предназначен для поддержания температуры в заданных пределах, и может использоваться как в быту, так и на производстве, там, где позволяют конструктивные особенности пробора. Датчик температуры ДТ-3Д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измеряемых и регулируемых температур от -50 до +250 °C
2. Разрешающая способность измерения и регулирования
3. Гистерезис (разность температуры между включением и выключением) \pm от 0 до 50 °C
4. Возможность ограничения задаваемого диапазона по верхнему пределу от -60 до +250 °C
5. Возможность ограничения задаваемого диапазона по нижнему пределу от -60 до +250 °C
6. Таймер времени поддержания температуры от 1й до 999 минут
7. Напряжение питания
8. Максимальная коммутируемая мощность
9. Крепление на DIN-рейку, занимает место, эквивалентное трем стандартным токовым автоматам
10 February 10 posterior

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

После подключения терморегулятора к питанию прибор готов к работе. На индикаторе высвечивается реальная температура датчика. О том, что на данный момент включено исполнительное устройство (нагревающее), сигнализирует мигающая точка в младшем разряде. Немигающая точка свидетельствует об окончании времени работы по таймеру, отключении реле и ожидании дальнейших действий пользователя.

Для задания температуры необходимо нажать кнопку $\textcircled{\mathbb{P}}$ дважды, выбрав тем самым параметр \mathcal{GP} (установка градусника), и подтвердить выбранное нажатием кнопки $\textcircled{\mathbb{Q}}$. После этого на экране появится ранее заданное значение температуры, которое надо менять кнопками $\textcircled{\mathbb{P}}$ (увеличить значение) и $\textcircled{\mathbb{Q}}$ (уменьшить значение). При этом, кратковременное нажатие кнопки приводит к изменению младшего разряда (единиц), а удержание кнопки - к изменению среднего разряда (десятков), что позволяет быстрее производить настройку. Когда температура выставлена, необходимо подождать 6 секунд, выставленная температура сохранится в энергонезависимой памяти, и прибор перейдет в режим поддержания температуры.

Во всех случаях после последнего отпускания любой из кнопок через 6 секунд прибор переходит в основной режим.

Для задания времени, в течение которого должна поддерживаться температура, необходимо выбрать сообщение BPE и подтвердить кнопкой $\boxed{0}$.Затем выставить необходимое время и подождать 6 секунд. Логика работы такова, что таймер включается с момента достижения температуры, заданной в SFP, и по истечение заданного времени отключает нагрузку. О том, что истекло время таймера, сигнализирует немигающая точка в младшем разряде. Кроме того, по истечение времени таймера, прибор в течение 10 секунд издает прерывистый звуковой сигнал. Для повторения цикла необходимо кнопкой 0 выбрать параметр PRE и подтвердить кнопкой 0, или снять и заново подать питание на прибор. Если в параметре SPE записано SPE записано

Для задания (если необходимо) гистерезиса, а также других продвинутых настроек, необходимо войти в сервисный режим. Для этого нужно при выключенном приборе нажать правую кнопку (), подать питание на прибор, отпустить кнопку (), и левой кнопкой () выбрать ГГР. При подтверждении выбранного параметра правой кнопкой () входим в режим изменения параметра. Задав необходимые значения, ждем 6 секунд и прибор, сохранив данное изменение в энергонезависимой памяти, выходит в основной режим.

ГГР - гистерезис, параметр в котором задается разность температуры между включением и выключением нагрузки. Заданное число в этом параметре суммируется с заданным в параметре УГР числом для выключения, и вычитается для включения. Например, в УГР задано число 30, а в ГГР число 5. Включение будет происходить при 25 °C, а выключение - при 35 °C.

Для изменения других параметров, находящихся в сервисном режиме ($\mathcal{Q}H\Pi$ и $\mathcal{Q}B\Pi$), операцию входа в сервисный режим необходимо повторить.

- $QH\Pi$ параметр, в котором можно ограничить минимальное задаваемое число в параметре $GH\Pi$, при этом на момент задания этого параметра число, заданное в $GH\Pi$, должно быть больше задаваемого.

Оба параметра $OH\Pi$ и $OB\Pi$ применяются когда недопустимо случайное задание в $H\Pi$ температуры, фатальной для технологического процесса. За пределами, выставленными в $OH\Pi$ и $OB\Pi$, работа реле, включающего нагрузку, блокируется (функция полезна в системах оттайки и т.д.).

В сервисном режиме также есть и другие параметры которые используются в процессе производства прибора и для потребителя функциональной ценности не представляют.


Прибор автоматически определяет наличие и исправность датчика. При отсутствии и обрыве датчика на индикаторе сообщение с минусом в старшем разряде; при коротком замыкании в линии связи - число, превышающее 250. При неисправном датчике и его отсутствии нагрузка автоматически отключается.

Длина провода, соединяющего датчик с прибором, может быть произвольно увеличена до необходимой любым медным проводом произвольного сечения. Необходимо только соблюсти полярность подключения.

Сохраните данную инструкцию!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на прибор ИРТ-200 - 12 месяцев с момента продажи. Гарантия не распространяется на приборы с механическим повреждением, при попадании внутрь прибора влаги и насекомых, приводящим к фатальным последствиям для электрической схемы прибора.



Дата продажи Подпись продавца

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Бариаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Мжевск (3412)26-03-58
Пркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Краснодар (861)203-40-90
Краснояр

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-9 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://akip.nt-rt.ru/ || apf@nt-rt.ru