

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://akip.nt-rt.ru/> || apf@nt-rt.ru

Программируемое реле реального времени недельное.

ПРВН - 40

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Программируемое реле реального времени недельное.

ПРВН - 40

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Недельное программируемое реле реального времени **ПРВН - 40** предназначено для включения и выключения нагрузки потребителя в заданное время недели с недельным циклом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Количество каналов управления	1
2. Минимальная единица программируемого времени	1 минута
3. Количество хранимых проектов (заданий на сутки)	56
4. Количество позиций в проекте (включено или выключено)	42
5. Энергонезависимая память (при выключенном питании сохраняются все введенные потребителем задания , часы не прекращают свой ход).	
6. Напряжение питания номинальное	220 Вольт 50 Гц
допустимое	130 - 300 Вольт 50 Гц
7. Максимальная коммутируемая мощность при cos Ф=1 (активная нагрузка)	8000 Ватт (40 Ампер)
8. Потребляемая мощность не более	3 Ватт
9. Габаритные размеры	3 модуля типа S
10. Монтаж на стандартную DIN рейку 35 мм	

Подключить прибор к электросети согласно схеме показанной на рис.1. Подключение силовой части необходимо выполнить монолитным медным проводом сечением не менее 4 мм². Многожильным проводом подключать не рекомендуется, но в этом случае концы подключаемые к прибору необходимо залудить и применить специальные наконечники с последующим обжимом, чтобы обеспечить надежный контакт с клемником прибора. При монтаже необходимо позаботиться о том, чтобы с боковых сторон прибора оставался охлаждающий зазор 5 - 10 мм. Не соблюдение рекомендаций может привести к оплавлению клемника и корпуса и как следствие поломке прибора.

Информация пользователя вводится в микроконтроллер с помощью клавиатуры расположенной на передней панели прибора. Информация пользователя хранится в энергонезависимой памяти.

На передней панели прибора находится:

а) цифровой индикатор, на котором отображается время или текущее состояние нагрузки (включена или выключена), а также служебная информация.

б) кнопки управления;

M - меню. Служит для выбора необходимого параметра.

OK - подтверждение.

△ - изменение числа в разряде.

◀ - перемещение разряда.

При первом включении прибор показывает текущее время. При последовательном нажатии кнопки меню **M** на индикатор выводятся следующие параметры: номер дня недели (1 - понедельник, 2 - вторник, 7 - воскресенье.)

сЧАС - смотреть текущее время. При выборе этого параметра (нажатием кнопки **OK**) прибор будет индицировать текущее время. Если выбранный параметр не подтверждать , через 5 секунд система переходит к значению ранее выбранного параметра.

сНАГ - смотреть состояние нагрузки. Сообщение **on** - нагрузка включена , **OFF** - выключена.

пЧАС - правка часов. Выбрав этот параметр, кнопками изменение и перемещение разряда можно установить текущее время и день недели.

При этом изменяемый разряд помигивает. Выставленное время и день недели необходимо подтвердить нажав кнопку **OK**.

При этом происходит обнуление секунд и часы начинают отсчет с выставленного времени.

При выключенном питании часы питаются от литиевой батарейки CR2032 срок службы которой до 5 лет и более. Если при выключении питания часы обнуляются батарейку необходимо заменить.

Для повышения точности хода часов в сервисном меню есть параметр автокоррекции. Для входа в сервисный режим необходимо при выключенном питании прибора нажать и удерживать кнопку **△** , подать питание на прибор. Когда появятся цифры отпустить кнопку **△** и кнопкой **M** (меню) выбрать необходимое.

ппВР - автокоррекция для часов. Позволяет вносить поправку в ход часов, для получения более высокой точности счета времени.

При нажатии **OK** появляется 0,00. Определив на сколько в сутки часы спешат или отстают в это поле можно внести поправку в секундах от - 9,99 до 9,99 . За тем нажать **OK** . Алгоритм коррекции таков, что поправка распределяется по 24 часам и происходит в конце каждого часа.

псПН - просмотр и присвоение проектов дням недели. Данный параметр служит для присвоения дням недели одного из созданных потребителем проектов . После нажатия **OK** появляется номер проекта присвоенный ранее (две цифры после двоеточия) и номер дня недели которому присвоен этот проект (перед двоеточием). Если перед двоеточием буква **H**, то этому дню проект еще не присвоен.. Для присвоения другого проекта кнопками **△** и **◀** выбрать необходимый и нажать кнопку **OK** . Проект присваивается этому дню и происходит переход к следующему за этим днем. Если необходимо другой проект, то выбирается и присваивается кнопкой **OK**, если нет, то нажатием **OK** переходим к следующему дню и так до 7го дня, затем 1й и т.д. По циклу. Чтобы выйти с этого параметра необходимо нажать кнопку **M**.

Если какому нибудь из дней недели проект не нужен (в этот день все должно быть выключено) ему нужно присвоить пустой проект находящийся между 56м и 1м и имеющим вид **NoF** . Затем, если понадобится, вместо него можно будет присвоить любой другой проект. Слева от дня недели _ если проект еще не создан и **n** если проект уже создан.

псПР - просмотр и создание проектов. **OK** - вход. Появляется **пс01** . Кнопками **◀** и **△** можно выбрать номер проекта который необходимо создать. Для просмотра и редактирования проекта нажать **OK**. Если проект чист, появляется _____ поле для ввода состояния нагрузки. Далее при нажатии кнопки перемещение разряда **◀** появляется **OFF** (выключено) . Кнопкой изменение разряда **△** можно выбрать **OFF** или **on** (включить) .

Далее нажать **OK** . Появляется поле времени, в начале списка 0:00. .

Кнопками \triangleleft и \triangleright

вводим время с которого должны быть состояния нагрузок выставленные перед этим. Нажимаем **OK**. Появляется поле для следующего состояния нагрузки, или если введенное время меньше или равно предыдущему система опять выведет минимальное возможное время и три раза мигнет. И так пока не будет выставлено правильное время. Так обеспечивается правильный ввод проекта. Если не редактировать поле нагрузок и нажать **OK** список начнет просматриваться сначала и так можно продолжать дальше. Если список полностью заполнен или ранее было введено время 23:59 то поле состояния нагрузки _____ больше не выводится и список просматривается сначала.

Для сохранения созданного проекта необходимо нажать кнопку **M**. Проект сохранится и система перейдет в основной режим. Для создания следующего проекта необходимо снова войти в режим **пСПР**.

Проекты не удаляются, а только редактируются. Например в проекте редактируется время с какой нибудь позиции, после ввода этой позиции все последующие будут удалены из проекта. До редактируемой позиции все остается как есть. Всего в проекте может быть 41 позиция . В одной позиции можно внести только состояние нагрузки и время с которого это состояние должно быть. Следующая позиция отменяет предыдущую, когда наступает ее время. Если позиция последняя , то она действует до конца суток.

ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

Необходимо чтобы нагрузка была включена с 21:35 до 5:40 следующего утра, с 5:40 до 8:00 выключена, с 8:00 до 13:20 включена, с 13:20 до 21:35 выключена.

В меню выбираем **пСПР**. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangleright выбираем номер проекта, допустим 34. Подтверждаем **OK**. Нажимаем кнопку \triangleleft . Кнопкой \triangle выбираем **on**. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выставляем время 0:00. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выбираем **OFF**. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выставляем время 5:40. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выбираем **on**. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выставляем время 8:00. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выбираем **OFF**. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выставляем время 13:20. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выбираем **on**. Подтверждаем **OK**. Кнопками \triangleleft и \triangle выставляем время 21:35. Подтверждаем **OK**.

Далее сохраняем проект нажатием кнопки **M**. Для двухканального варианта аналогично, но необходимо внимательно следить за состоянием нагрузок в моменты перехода от позиции к позиции.

Для присвоения проекта дню недели необходимо в меню выбрать **пСПН**. Подтвердить **OK**. Далее нажимая повторно **OK** выбрать необходимый день, кнопками \triangleleft и \triangleright выбрать необходимый проект и подтвердить нажав **OK**.

При листании проектов в **пСПН** созданные проекты обозначены буквами **пп** , а не созданные символами _____. Дню можно присвоить не созданный проект. В этом случае реле будет всегда выключено (состояние нагрузки **OFF**). Если затем этот проект создать то прибор автоматически примет его к исполнению.




Рис. 1 Схема подключения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на прибор ПРВН - 40 , 12 месяца с момента продажи. Гарантия не распространяется на приборы с механическим повреждением, при попадании внутрь прибора влаги и насекомых приводящим к фатальным последствиям для электрической схемы прибора.

Дата продажи

Подпись продавца

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (8442)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://akip.nt-rt.ru/> || apf@nt-rt.ru